

Teollisuussuojakypärien kuntoa tulee seurata

Kypärien käyttöolosuhteet vaikuttavat niiden suojausominaisuuksiin. Kypärien materiaali vanhenee ja mekaaniset ja kemialliset rasitukset voivat heikentää kypärän suojausominaisuuksia.

Tarkasta kypäräsi kunto päivittäin

Tee kypärälle silmämääräinen tarkastus. Kypärässä ei saa olla

- säröjä tai halkeamia
- syviä naarmuja tai hankautumia
- muodonmuutoksia
- kypärämateriaalin värin muutoksia
- merkittäviä maalitahroja

Tarkasta erityisesti hihnaston kiinnityskohdat kypärän kuoressa.

Testaa kypärä varovaisesti taivuttamalla lippaa. Älä käytä liikaa voimaa, ehjänkin suojakypärän saa rikottua käsivoimin.

Lippatesti



Ota kypärästä napakka ote.

Taivuta lippaa n. 5 mm.

Kuuntele, kuuluuko ritinää.

Tarkasta, näkyykö lipan juuressa murtumia. Ne näkyvät usein vaaleana vyöhykkeenä.

Hylkää kypärä, jos se ritisee tai havaitset murtumia.

Jos lippaan jäi pysyvä muodonmuutos testin vuoksi, kypärä on hylättävä.

Valmistajat ovat antaneet kypärille käyttöikäsuosituksia. **Suosittelua enimmäiskäyttöikää ei pidä ylittää.** Kypärän käyttöönottoajankohta kannattaa merkitä kypärän tunnistetarraan käyttöajan seuraamiseksi.