

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ TUOTTEIDEN TAKAISINVETO JA PÄIVITYSTIEDOTE PYSTYSUORAN RAILOK-LIUKUTARRAIMEN KÄYTTÄJILLE.**VÄLITTÖMIÄ TOIMENPITEITÄ VAADITAAN.**

Capital Safety Group Ltd ("Capital Safety") toteuttaa vapaaehtoisen turvallisuuteen perustuvan markkinoilta takaisinvedon, joka koskee DBI-SALAn pystysuoran Railok-turvajärjestelmän ("Railok-järjestelmä") liukutarrain- ta. Railok-järjestelmä on kiinteä kiskojärjestelmä, joka koostuu liukutarraimesta, kiskosta ja kiinnitysosista. – Katso oheinen kuva Railok-järjestelmästä ja liukutarraimesta.

Esittelystä alkaen 30 vuotta sitten Railok-järjestelmä on täyttänyt kaikki soveltuvat standardit ja niiden edel- lyttämät suorituskykytestit, mukaan lukien EN353-1:2002, nyt voimassa oleva standardi. Lisäksi nykyinen Rai- lok-järjestelmä on CE-merkitty. Riippumatta siitä, että Railok-järjestelmä täyttää soveltuvat standardit Capital Safety vetää vapaaehtoisesti takaisin Railok-järjestelmän liukutarraimet ja tarjoaa ilmaisen vaihdon uudistet- tuun liukutarraimeen, joka ylittää vuoden 2002 standardiversion suorituskykyvaatimukset.

Takaisinvedon syynä on mahdollisuus, että viimeisimpien henkilön taakse päin putoamista simuloimaan suunni- teltujen koesarjojen mukaan saattaa olla, että tarrain ei lukitu suunnitellulla tavalla, jos henkilö kaatuu taakse- päin ennen putoamistaan alaspäin. (Nykyisen standardin mukainen dynaaminen koe ei testaa tällaista tilannet- ta). Tämä voi johtaa työntekijän vakavaan vammautumiseen. Aikaisemmin tänä vuonna British Standards Insti- tution suositteli, että standardia EN353-1 täydennettäisiin uusilla kokeilla, jotka jäljittelisivät paremmin kaikkia mahdollisia putoamistilanteita. Vaikka näitä uusia koemenetelmiä ei ole sisällytetty EN353-1:2002 standardiin, Capital Safety on reagoinut kehittämällä parannetun liukutarraimen osana jatkuvaa sitoutumistaan tuotekehii- tykseen ja ajantasaisten turvallisuusratkaisujen tarjoamiseen. Parannettu liukutarrain täyttää tai ylittää ehdotet- tujen vertailutestien (benchmark) vaatimukset ja ylittää siten selkeästi nykyisen EN353-1:2002 suorituskykyvaa- timukset.

Jos teillä on käytössä Railok-liukutarrain, se pitää välittömästi ottaa pois käytöstä ja ottaa yhteyttä sen teille toimittaneeseen yritykseen tai ottaa yhteyttä Capital Safetyn asiakaspalveluyksikköön Englannissa puh. +44- 192 857 1324 liukutarraimen palauttamisen järjestämiseksi ja liukutarraimen korvaamiseksi parannetulla versi- olla Capital Safetyn kustannuksella. Ilmainen päivitys uuteen versioon koskee vain Capital Safety määrittele- mällä tavalla asianmukaisessa toimintakunnossa olevia liukutarraimia, muussa tapauksessa liukutarraimen vaihto voidaan veloittaa.

Tarraimen päivityksen aikana on käytettävä muita vaihtoehtoisia putoamissuojajärjestelmiä (esim. kaksois- köysiä). Tämä tiedote koskee kaikkia Railok-liukutarraimia, jotka Capital Safety tai sen jälleenmyyjä on toimitta- nut milloin tahansa aiemmin.

Lisätietoja on saatavissa englannin kielellä:

Steve Jarvis BSc – Global Product Director, System & Anchors
puh. +44 1928 571 324 alanumero 7206, gsm +44 7803 076 793
sjervis@capitalsafety.com

tai suomeksi Suojalaite Oy:n toimittamien tuotteiden osalta:

Suojalaite Oy, Tapio Rinne
puh. 09-7771 8600
varasto@suojalaite.fi